

N° lot	Réf Zone	Véhicule	état	Kilométrage Cylindrée Puissance 1 ^{ère} immatr	N° châssis (ancien n° plaque zone)		localisation	Prix de réserve
56	P501	Autopompe 4x 4 Mercedes LN2 1124		-- 5960 cm³ 177,00 KW 27/03/1996	WDB6771841K136873 1KKR476	 	ARLON	3000 €
57	C313	Tracteur SCANIA R142HS4X2D	Arbre de roues HS Pont HS Moteur OK Boîte à vitesses OK Corrosion cabine	-- 14200 cm³ 309,00 KW 19/11/1987	XLERH4X2Z04265094 1KKG395	 	VIELSALM	1500 €
60	A204	camionnette Mercedes Sprinter	Moteur OK Boîte à vitesses OK Refusé au contrôle technique pour Corrosion châssis	150 236 KM 2685 cm³ 115,00 KW 07/04/2006	WDB9036621R903641 1KNY824	 	MARCHE	750 €

61	S413	Citerne inox Schwarzmueller 30 000 L	En ordre (manque casquette avant)	-- -- -- 15/09/1992	85028 QAAZ622			VIELSALM	4000 €
62	C106	Citerne 8.000 L Renault GR231 4x2	En état de marche Corrosion châssis et dessous de la structure portante	72 000 KM 9830 cm³ 214,00 KW 14/08/1986	VF6BA02A000002604 1KGF533	 		EREZEE	2500 €
64	C308	Citerne 10 000l DAF 75 ATI 240	Moteur OK Problème boîte à vitesses	82 204 KM -- -- 26/09/1997	XLRAE75R COE457546 1LSH689	 		MARCHE	2500 €
65	L112	Mercedes Sprinter	Mécanique OK Accidenté à l'avant droit	57 145 KM -- -- 09/09/1999	WDB9034621P911598 1KKR572	 		MARCHE	500 €

66	P813	Autopompe Unimog 416	Corrosion cabine + caisse Moteur OK Boîte à vitesses OK Freins OK Treuil avant démonté	55 177 KM 5670 cm³ 92,00 KW 31/01/1985	41611710107559 1KGK219			VIELSALM	5000 €
67		Unimog	pour pièces pas de papiers					ETALLE	1500 €
68	C105	Citerne 8.000 L RENAULT BA02F2	ne démarre pas	67 715 KM	VF6BA02A000007265 BBJ192			MARCHE	1500 €

71	E309	Échelle Renault	ne démarre pas, pas de papiers, clefs sur véhicule	36 819 KM			MARCHE	1800 €
72	S202 (S121)	Peugeot (JUMPER) Boxer 233 N42	Moteur OK Boîte à vitesses OK Véhicule refusé contrôle technique	162 135 KM 2446 cm³ 79,00 KW 05/06/1998	1KNZ176		MARCHE	
73	V112	Ford Tourneo	Refus contrôle technique Corrosion bas de caisse Problèmes divers	160 827 KM 1796 cm³ 85,00 KW 18/03/2005	1KKR598		MARCHE	

74	P103	Mercedes	Ne démarre plus	52 882 KM 6374 cm³ 180,00 KW 29/10/2001	WDB9760631K594214 1KGH881	 	MARCHE	
76	V508	Mercedes Vito	Problème moteur (FAP) Problème Direction assistée Problème freins	188 616 KM 2148 cm³ 110,00 KW 31/03/2009	1KGF380	 	MARCHE	750 €
77		Remorque 1350 KG Simple essieu freinée			YAERC1EF2AA000003	 	MARCHE	800 €
78	C110	Renault Camion-citerne 8000L	Corrosion cabine et châssis Fonctionne correctement	61 329 KM -- -- 02/04/1984	1KGK071	  	MARCHE	2500 €

79	V114	Ford DNW - EYDC1 – 5 CAB	Fonctionnement OK Bruit échappement Kit hiver dans le coffre	165 478 KM 1796 cm³ 85,00 KW 14/10/1999	1KNZ274		MARCHE	
80	A207	camionnette Mercedes Sprinter 315	Moteur cassé	201 749 KM 2148 cm³ 110,00 KW 02/04/2009	1KLX101		MARCHE	
81	V507	Land Rover Freelander	Problème fixation du réservoir Corrosion châssis	152 731 KM 1951 cm³ 82,00 KW 19/10/2005	SALLNABE86A801341 1CYD580		ETALLE	1500 €
82	C508	Citerne 4x4 8000 L Steyr	Fuite boîte de vitesses A redémarrer	-- -- -- 16/01/1996	VAN1932YY63YY6603 1KGH830		MARCHE	2500 €


84	R622	VW Passat	Ne démarre pas problème électrique	170 000 KM 1968 cm³ 103,00 KW 20/04/2009	WVWZZZ3CZ9E085914 1KHP469		MARCHE	1000 €
85	L113	Ford Transit 1,5LD	Corrosion châssis Direction à remettre en état	41 686 KM -- -- 12/03/2001	WFOLXXGBFL1U15149 1LAC472		MARCHE	
86	P503	Autopompe Mercedes 917AF	Couleur assez abîmée Problème avec l'alternateur	52 099 KM	WDB6761831K088639 1KGH901		BASTOGNE (plaine Sans- Souci)	2000 €
87	L106	Renault Master Fourgon	Corrosion châssis	93 000 KM -- -- 12/07/2000	VF1FDBCH522111184 1KKR681		EREZEE	500 €
88	A211	camionnette Mercedes Sprinter 315CDI	Pour pièces Moteur cassé Dégâts carrosserie + Corrosion châssis	211 000 KM 2148 cm³ 110,00 KW 08/04/2009	WDB9066331S367967 1KLX186		MARCHE	

89		Citerne inox 6000 litres	Container 6000l citerne inox Pompe non présente Porte tuyau A remettre en état de fonctionnement				LIBRAMONT	3000 €
90	V508	RENAULT Koleos	Panne moteur	-- 1995 cm³ 110,00 KW 07/07/2009	VF1VYOAONUC287179 1KNZ032		BASTOGNE	
92		Remorque BW Double essieu Freinée 2000 kg	2006 Bon état	03/10/2006	YB8BWT20020067404 QAAZ595		MARCHE	400 €
94	L112	MERCEDES Sprinter 416 CDI	Panne moteur Dégâts carrosserie importants	60 000 KM 2685 cm³ 115,00 KW 30/03/2006	WDB9046621R926018 1KGF456		MARCHE	
96	A301	camionnette Mercedes Sprinter 315	Corrosion carrosserie Suspension à remplacer Moteur - bāv OK	175 000 KM 2148 cm³ 110,00 KW 06/04/2009	WDB9066331S367522 1KKR696		MARCHE	750 €

97	A112	camionnette Mercedes Sprinter	Moteur OK boîte à vitesses OK	109 513 KM 2685 cm³ 115,00 KW 06/12/2005	WDB9036621R872394 1KKR753		MARCHE	750 €
98	L203	Citroen Berlingo	Pas de clefs Moteur boîte OK Corrosion châssis	74 566 KM 1868 cm³ 51,00 KW 16/04/2003	VF7GBWJYB94032939 1KHP400		MARCHE	500 €
99	L102	camionnette Mercedes Sprinter TN 312D	Véhicule en bon état Avec kit pneus hiver	45 962 KM -- -- 17/09/1999	WDB9034621P948963 1KNZ184		MARCHE	3000 €
100	L209	Mercedes Sprinter 212	Véhicule en ordre. Bon état général	80 193 KM -- 90,00 KW 16/01/1997	WDB9034621p619216 1KKR694		MARCHE	2800 €

101		Remorque Macer Simple essieu Freinée		14/06/1989	893421 QAAZ487	 	MARCHE	350 €
102		Remorque Double essieu freinée		14/10/1999	QABE300	 	MARCHE	400 €
103	L808	Toyota Hilux	Mécanique OK Corrosion châssis	97 017 KM 2440 cm³ 66,00 KW 21/11/2000	JTFKP626000031829 1KNY921	 	MARCHE	2400 €
104	V504	Renault Koleos	En état	137 564 KM 1995 cm³ 110,00 KW 13/7/2009	VF1VY0A0NUC287191 1KNY787	  	MARCHE	

105	A120	camionnette Mercedes Sprinter	En bon état Contrôle technique OK jusqu'au 03/06/21	289 490 KM 2148 cm³ 110,00 KW 02/04/2009	WDB9066331S367523 1KKR548	 	MARCHE	1200 €
106	A204	camionnette Mercedes Sprinter	En bon état	128 182 KM 2685 cm³ 115,00 KW 19/04/2006	WDB9066321R924998 1KHP487	 	MARCHE	750 €
107	A220	camionnette Mercedes Sprinter	Moteur OK Boite de vitesse OK Corrosion châssis	235 844 KM 2685 cm³ 115,00 KW 17/07/2006	WDB9036621R919311 1KNZ258	 	MARCHE	750 €
108	A320	camionnette Mercedes Sprinter 316	Moteur + BAV En ordre Conduites de freins pointées au CTA Rétroviseur convoyeur absent	152 703 KM 2143 cm³ 120,00 KW 03/03/2010	WDB9066331S427579 1KKR538	 	MARCHE	750 €

109	S123	Mercedes Sprinter 316	Problème BAV Perte puissance moteur Corrosion importante châssis Bras suspension + échappement à remplacer	123 003 KM 2668 cm³ 115,00 KW 27/09/2001	WDB9036121R270830 1KNY816		MARCHE	1500 €
110		Remorque Double essieu freinée	Remorque bâchée	23/10/2009	YB8BW300020097093 QAAZ565		MARCHE	550 €
112		Remorque balisage	Panneau balisage repliable Pas de châssis Moins de 750kg Remorque faite maison				MARCHE	
114	S122	Camionnette Renault Master fourgon 2800	En bon état Papiers perdus	198 916 KM 2463 cm³ 84,00 KW 13/01/2004	VF1FDCUH528523354 1KCT071		MARCHE	